
KARTA

KALIBRATOR TERMOPAR – VA710


NAJWAŻNIEJSZE CECHY




Precyzja i prostota

- Kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie
- Wytrzymała konstrukcja do pracy w terenie
- Pomiar i symulacja sygnałów termopar
- Kompensacja i wskazanie temperatury otoczenia
- Pomiar i zadawanie sygnałów 0–24 mA i 0–20 V
- Duży, podwójny 5-cyfrowy wyświetlacz LCD
- Gniazdo zewnętrznego zasilania
- Dokładność do 0,3° C i 0,025% dla mV

1. PANEL I BUDOWA



2. WYŚWIETLACZ LCD I SYMBOLE



- Wysokość znaków wyświetlacza: znaki 7-segmentowe / 16,72 mm
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu: wyświetlany jest symbol „OL”
- Wskazanie polaryzacji: wyświetlany jest znak „–” (minus), jeśli biegun dodatni jest podłączony do zacisku „⊥”
- Częstotliwość próbkowania: 3 razy/s dla danych cyfrowych

3. DANE TECHNICZNE

	VA710
Pomiar i zadawanie napięcia DC	–10~100,00 mV ± (0,025%+2)
Pomiar i zadawanie prądu DC	○
Duży, podwójny 5-cyfrowy LCD	●
Typy termopar	J, K, T, E, R, S, B, N

4. DANE OGÓLNE

Parametr	Wartość
Wysokość pracy	<3000 m
Temperatura/wilgotność pracy	0° C~50° C, 32° F~122° F
Temperatura/wilgotność przechowywania	–40° C~60° C, –40° F~140° F
Współczynnik temperaturowy	± 0,02% / ° C dla 0° C~18° C i 28° C~50° C
Wskaźnik rozładowania baterii	Symbol baterii wyświetla się przy niskim poziomie naładowania
EMC	EN 61326-1
Bezpiecznik	F 0,125 A / 250 V
Zasilanie	6 × bateria 1,5 V (AAA)
Wymiary/masa	204 (dł.) × 96 (szer.) × 41 (wys.) mm / ok. 402 g (bez baterii)

5. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	Wyposażenie	Ilość
VA710	Kalibrator procesowy	1 szt.
	Wtyki termoparowe (bez przewodu)	2 szt.
	Baterie 1,5 V (AAA)	Brak w Zestawie
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Torba transportowa	1 szt.
	Pudełko	1 szt.

6. ZASTOSOWANIA






Więcej informacji o produktach V&A na naszej stronie internetowej:

www.vainstruments.com

Znajdź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Area A/D, 4th floor, Building 22
258 Yinlong Road, Wangang Town
Jiading District, Shanghai 201814, China
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: va@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia